




IAR 在烧录休眠程序后再次仿真通常会遇到下图的问题：




解决方法是先设置 reset 为 reset pin:



再执行擦除程序：



这时会跳出如下弹窗，选择 NO 继续擦除



擦除完成后再点击 bebugXX.c m,就可以顺利仿真了。